

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

Ficha técnica Termómetro Digital de Contacto/Inmersión TE-1300

www.twilight.mx

TERMÓMETRO DIGITAL

TE-1300



Sonda TP-K02



Sonda TP-K03

Especificaciones termómetro TE-1300

Especificación	Información
Rango de medición	-50 °C a 1300 °C (-50 °F a 1999 °F)
Sensor	Termopar tipo K
Entrada	Sencilla (1300); doble (1302 y 1303)
Resolución	De -50 °C/°F a 200 °C/°F: 0.1 °C/°F Mayor de 200 °C/°F: 1 °C/°F
Exactitud	De -50 °C a 200 °C: $\pm(0.3\% \text{ de la lectura} + 1\text{ °C})$ De -50 °F a 200 °F: $\pm(0.3\% \text{ de la lectura} + 2\text{ °F})$ De -50 °C a 1000 °C: $\pm(0.5\% \text{ de la lectura} + 1\text{ °C})$ De -50 °F a 1999 °F: $\pm(0.5\% \text{ de la lectura} + 2\text{ °F})$ De 1000 °C a 1300 °C: $\pm(0.75\% \text{ de la lectura} + 1\text{ °C})$ <i>Aplicable al instrumento a 23 °C $\pm$ 5 °C</i>
Funciones	Retención de datos y selección en pantalla °C/°F Selección de resolución 0.1°/1° T1 y T2 en pantalla con puntos duales Medición diferencial T1 – T2 Pantalla de 3½ dígitos
Coeficiente de temperatura	Menor de 0.1 de la especificación de exactitud aplicable por cada °C/°F
Indicador de sobrerango	1
Indicador de batería baja	Sí
Protección de entrada	60 V DC o 24 Vrms AC como voltaje máximo de entrada, en cualquier combinación del conector de entrada
Rango de muestreo	2.5 veces por segundo
Condiciones de operación	De 0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F), con 90 % HR
Fuente de alimentación	Batería de 9 V
Dimensiones	135 × 72 × 31 mm
Peso	57 g
Accesorios incluidos	Batería y manual de instrucciones



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:
01 800 087 43 75

E-mail:
ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv



/ twilightsadecv